

Grävning utanför Thor.



Bild 40. Kopplings skåp nere vid vägen 4:19 schakt syns på bild in mot 4:19.



Bild 41. Korsar stenmur vid kopplings skåp nere vid vägen 4:19



Bild 42. Kopplings skåp nere vid vägen. Tuber lagda under utfallsdike.



Bild 43. Schakt på Matning in till kopplings skåp nere vid vägen 4:19



Bild 44. Visar schakt under väg matning från kopplings skåp vid 4:19 till 4:6 o bortåt. Märkband slutar här



Bild 45. Visar schakt under väg matning från kopplings skåp vid 4:19 till 4:6 o bortåt



Bild 47. Visar från 4:19 mot 4:6 o bortåt, utsättnings pinnar är vid skarv av 4-tub.



Bild 48. Närbild av markskarv från bild 46 utsättnings pinnar är vid skarv av 4-tub.



Bild 49. Orienteringsbild av skarv från bild 46 utsättnings pinnar är vid skarvar.



Bild 50. Schakt vidare mot skarv 1 tub till 4 tub utanför 4:6 runt damm.



Bild 51. Schakt vidare mot skarv 1 tub till 4 tub utanför 4:6



Bild 52. Skarvplats vid skarv 1 tub till 4 tub utanför 4:6



Bild 53. Orienteringsbild av skarv 1 tub till 4 tub utanför 4:6 från bild 52.



Bild 54. Från skarv 1 tub till 4 tub utanför 4:6 mot fastighet 4:6



Bild 55. Från skarv 1 tub till 4 tub utanför 4:6 mot fastighet 4:6 och bort mot 4:7