

Grävning utanför Thomas Andersson.



Bild 25. Från 5:10 mot 6:6 i väg



Bild 26. Från 5:10 mot 6:6 i väg



Bild 27. Förbi 6:6 på ovansida hus i väg



Bild 28. Förbi 6:6 på ovansida hus i väg. Skyddskabel pga vasst berg.



Bild 29. Förbi 6:6 på ovansida hus i väg



Bild 30. Förbi 6:6 på ovansida hus i väg.



Bild 31. Förbi 6:6 på ovansida hus i väg.



Bild 32. Förbi 6:6 på ovansida hus i väg



Bild 33. Förbi 6:6 på ovansida hus i väg



Bild 34. Förbi 6:6 på ovansida hus i väg framme vid lada (uthus 6:4 + 5:6) Marskarv 9



Bild 35. Från lada (uthus 6:4 + 5:6) och bort mot boningshus 6:4+5:6 fanns tomrör redan



Bild 36. Från boningshus 6:4+5:6 fanns tomrör redan bort mot lada



Bild 37. Utanför boningshus 6:4+5:6 Man ser sträckning mot 6:7 tuber ligger i skydds slang.



Bild 38. Utanför 6:4+5:6 mot 6:7 tuber ligger i skydds slang+ FK tråd för ut ringning på utsida



Bild 39. Avstick till 6:4 + 5:6 Skyddsslang ligger mot berg och sen överfyllt med jordmassor.