

Start av grävning vid tomtgräns vid Caldeby.



Bild 10. Start vid tomtgräns 3:6 schaktning mot 3:8



Bild 12. Schakt över 3:8 vid gavel lada



Bild 13. Schakt över 3:8 vid gavel lada



Bild 14. Schakt över 3:8 vid gavel lada + schakt över väg.



Bild 15. Schakt efter väg 3:8 samt över Elkablar (handschakt till stenmur)



Bild 16. 3:8 över Elkablar (handschakt genom stenmur)



Bild 17. Parallelt med 3:8 boningshus nedanför stenmur schakt i åkermark.



Bild 18. Parallelt med 3:8 boningshus nedanför stenmur schakt i åkermark.



Bild 19. Parallelt med 3:8 boningshus nedanför stenmur schakt i åkermark mot 5:10.



Bild 20. Från 3:8 nedanför stenmur schakt i åkermark Till 5:10 med skydds plast.



Bild 21. Upp mot 5:10 igenom stenmur från åkermark nedanför



Bild 22. Upp mot 5:10 igenom stenmur från åkermark nedanför



Bild 23. Upp mot 5:10 igenom stenmur från åkermark nedanför




Bild 24. Utanför hus på 5:10