

Grävning utanför Pierre.



Bild 81. Schakt över 4:7 mot 4:7 b



Bild 82. Schakt över 4:7





Bild 83. Schakt över 4:7



Bild 84. Schakt över 4:7





Bild 85. Schakt över 4:7 skydds slang i vägpassage



Bild 86. Schakt över 4:7 skydds slang i vägpassage





Bild 87. Schakt mot 4:7



Bild 88. Schakt mot 4:7





Bild 89. Schakt mot 4:7




Bild 90. Schakt mot 4:7





Bild 91. Schacht mot 4:7




Bild 92. Schacht mot 4:7





Bild 93. Schakt över 4:7 mot 4:7 b



Bild 94. Schakt över 4:7





Bild 95. Schakt mot 4:7 a



Bild 96. Schakt över 4:7 och mot 5:8





Bild 97. Skydds slang i väg till åker mellan 4:7 och 5:8



Bild 98. Återfyllnad schakt 4:7





Bild 99. Pinne visar var plöjning av tuber tar vid från 4:7 mot 4:6



Bild 990. Schakt över 4:7